

1班

【岡田浦駅】

| | | |
|---------------|-----------|---------------|
| 1 券売機・路線図（東口） | 4 スロープ | 7 改札口（西口） |
| 2 改札口（東口） | 5 ホーム | 8 券売機・路線図（西口） |
| 3 トイレ | 6 階段・地下通路 | 9 階段（西口） |



狭い

手すりがない

混雑した際危険
(利用はある)



ホームまでのスロープが急であがりにくい

スロープの勾配がきつい

スロープがきつい
ベビーカーや車いすを押して歩くのは大変

手すりがない

スロープに手すりがない



音声ガイド欲しい


点字ブロックがトイレ前で終わっている



[Good]改札の幅員が
あってよい



- トイレ
- 駅事務室
- きっぷうりば
- 精算機



点字表が見にくい（高い）

券売機の高さ

車いすだと手が届かない
画面が暗い

音声ガイドが欲しい

駅員が常にいる

インターホン：
ボタンを押して話すのは
ためらわれる



手すりの終了部と段が合っていない

手すりの形状と点字の始まりが遅いこと

駅：手すりの形状

手すりが短いと感じる

暗い

手すりが短い

西口へ続くホームにひび割れが多い

点字ブロック横に柱があるのは危ない

ホームがガタガタ
点字との区別

柱の間隔が狭い
(75cm)



1班【周辺道路】

| | |
|-------------------|-------------------|
| 10 市道 紺谷川明覚寺旧墓地線 | 13 府道 岡田浦停車場線（南側） |
| 11 府道 岡田浦停車場線（北側） | 14 市道 岡田駅上線（西側） |
| 12 踏切 | |



道路：でこぼこが多い
斜めになっている
保育所前が
ガタガタぼこぼこ

小学校前の溝

駅の手前に 2cm 程の
すきまがあった

グレーチング
進行方向によって滑り
やすい

道路がせまい
車が来た時こわい



2班【周辺道路】

| | |
|----------------|------------------|
| 1 市道 岡田駅上線（西側） | 4 府道 岡田浦停車場線（南側） |
| 2 市道 岡田駅上線（東側） | 5 踏切 |
| 3 市道 北野岡田湊線 | |




踏切の近くに段差がある
 車いすだと段差があって渡りにくい
 なぜ歩道がなくなる？
 歩道が斜めになっている



踏切上では車いすの前輪がはまる



グレーチングが広い
 道路とグレーチングが並行なので車いすのタイヤがはまる
 道路のグレーチング：車いすの車輪(前輪)がはまり、動くことができなかった
 コンクリートの側溝カバーが段差あり、デコボコ
 グレーチング・側溝蓋もつなぎ目や角が怖かった



郵便局の駐車場が狭い
 路上駐車がある
 駐車禁止の表示が少ない
 路側帯表示が駐車禁止の表示になっていない



水路のカバーがない
 溝のふたがない
 道路：側溝ふたが片方だけ、両方あればもっと広がる
 溝蓋があつたりなかったり材質もまちまちで統一性がなく歩きにくい
 電柱が道路のでる所がある
 道幅狭く、電柱少しでもひかえて立てると車や人の往来がしやすいのではと思いました
 舗装もコンクリートが剥がれ、目の悪い者にとって、けつまづかないかと不安

2班

【岡田浦駅】

| | | |
|----------------|------------|-----------------|
| 6 券売機・路線図 (東口) | 9 スロープ | 12 改札口 (西口) |
| 7 改札口 (東口) | 10 ホーム | 13 券売機・路線図 (西口) |
| 8 トイレ | 11 階段・地下通路 | 14 階段 (西口) |



12



9



8



7

駅の改札口：上り下り2つあると良いですね
階段の昇り降りは足の悪い人、目の悪い人にとって大変だと思います

スロープの角度がきつい
駅内のスロープ：急すぎて車いす利用者には危険
駅のスロープが急坂

トイレ：車いすの使用できない
駅のトイレ：車いす利用ができない




6

駅の路線図：高い位置にあり、車いす利用者は見えにくい
路線図：料金表の表示が高く、子ども・車いすの方は見えない
乗り越し料金の支払い機：車いす利用者には位置が高すぎる (15cm 程度低くしてほしい)
駅の券売機：車いす利用者には高く、もっと低い方がいい
駅の券売機も1つでは急ぐ時困るのではないのでしょうか
券売機が高すぎる (車いすが利用できない)



13

- トイレ
- 駅事務室
- きっぷうりば
- 精算機



駅の西口：階段がありまた、改札口が狭く車いす利用者は利用できない



14

駅：階段下の平らな所も手すりがあればと思います
駅の階段・地下通路：車いす利用者は向かいのホーム(和歌山行き)の利用が出来ない



11

角ミラーがない (犯人が隠れやすい)
防犯ブザーがない (暗くて、隠れやすい)

ホームの幅が狭く、危ない
女性専用車両の位置の明示がない
4両・6両の停車位置の点字ブロックがない (落ちる)



10

電車の出入口とホームの高さが違うので、車いす利用者が不便